通学路対策箇所一覧表

番号	学校名	路線名	対策箇所	通学路の状況、危険の内容	対　策	対策年度
①	下松中	柳通り	桜町一丁目	交通量が多いため路肩を通行する際危険である	路側帯のカラー化	H27
②	下松中	中央線	大字西豊井	交通量が多いため通行する際危険である	横断帯のカラー化	H27
③	下松中	能行線	大字西豊井	交通量が多いため横断歩道を渡る際危険である	横断歩道のカラー化	H27
④	下松中	宮前通り	大字東豊井	交通量が多いため横断歩道を渡る際危険である	横断歩道のカラー化	H27
⑤	下松中	中央線	古川町2丁目ほか	歩道と車道の整備依頼（歩道：舗装状態悪い　車道：歩道への水はね）	段階的な道路整備を実施	H27～H30
⑥	下松中	中央線／宮前通り	古川町3丁目	バイパスから下ってくる車のスピードが速く、信号はあるが危険	防護柵設置	R4

通学路対策箇所図（1）



通学路対策箇所図（2）



⑤ 段階的な道路整備を実施

⑥ ガードレール設置