

通学路対策箇所一覧表

| 番号 | 学校名 | 路線名 | 対策箇所 | 通学路の状況、危険の内容 | 対策 | 対策年度 |
|----|-----|---------|-------|--------------------|----------|------|
| ① | 久保中 | 成川線 | 大字河内 | 交通量が多いため通行する際危険である | 外側線の引き直し | H28 |
| ② | 久保中 | 東陽西1号通り | 東陽一丁目 | 舗装が無いところがあり歩きにくい | 舗装補修 | H27 |

通学路対策箇所図

