


通学路対策箇所一覧表

| 番号 | 学校名 | 路線名 | 対策箇所 | 通学路の状況、危険の内容 | 対策 | 対策年度 |
|----|-----|------|-------|----------------------------------|-----------|------|
| ① | 下松小 | 宮前通り | 青柳二丁目 | 店舗に出入りする車との接触の危険性あり | ポストコーンを設置 | H27 |
| ② | 下松小 | 栄町通り | 駅南二丁目 | 道が狭くなり、登下校する際に危険 | 路側帯のカラー化 | H28 |
| ③ | 下松小 | 栄町通り | 西豊井 | 道が狭くなり、登下校する際に危険。また、車から歩行者が見えにくい | 路側帯のカラー化 | H28 |



歩道内にポストコーン設置



路側帯のカラー化



路側帯のカラー化

