

通学路対策箇所一覧表

番号	学校名	路線名	対策箇所	通学路の状況、危険の内容	対策	対策年度
①	花岡小	万ノ木通り	生野屋西四丁目	交通量が多く、横断歩道を渡るのに危険	横断歩道のカラー化	H29
②	花岡小	花岡通り	大字末武上	道幅が狭く道登下校する際に危険	路側帯のカラー化	H30
③	花岡小	中村西通り	大字末武上	道幅が狭く道登下校する際に危険	路側帯のカラー化	H30
④	花岡小	中村西通り	大字末武上	道幅が狭く道登下校する際に危険	横断歩道のカラー化	R3

通学路対策箇所図



通学路対策箇所図

