


通学路対策箇所一覧表

番号	学校名	路線名	対策箇所	通学路の状況、危険の内容	対 策	対策年度
①	久保小	久保団地線	大字山田	交通量が多いため横断歩道を渡る際、危険である	横断歩道のカラー化	H27
②	久保小	星が丘線-1	星が丘-丁目	歩行者が市道を横断する際、危険である	路面表示	H27
③	久保小	久保市通り	大字河内	張出歩道が老朽化しているため危険である	歩道整備(継続中)	H27~
④	久保小	久保市通り	大字河内	道が狭い上に横断歩道や路側帯が消えかけているため危険	路側帯のカラー化	H28
⑤	久保小	久保市通り	大字河内	道が狭く、自動車と自転車、もしくは歩行者が接触する可能性がある	路面標示(減速2箇所)	R3

通学路対策箇所図(1)



通学路対策箇所図(2)



通学路対策箇所図(3)

