

通学路対策箇所一覧表

番号	学校名	路線名	対策箇所	通学路の状況、危険の内容	対策	対策年度
①	東陽小	久保団地線	東陽一丁目	交通量が多く、横断歩道を渡るのに危険	看板設置、路面表示	H28
②	東陽小	久保団地線	東陽一丁目	交通量が多く、横断歩道を渡るのに危険	看板設置、路面表示	H28
③	東陽小	久保団地線	東陽四丁目	交通量が多く、横断歩道を渡るのに危険	横断歩道のカラー化	H28
④	東陽小	久保団地線	東陽五丁目	交通量が多く、横断歩道を渡るのに危険	路面表示	H28
⑤	東陽小	東陽東17号通り	東陽四丁目	見通しが悪く、登下校する際に危険	路面表示	R元
⑥	東陽小	東陽歩行者1号通り	東陽四丁目	アスファルトがでこぼこして歩きにくい	舗装の補修	R4

