

通学路対策箇所一覧表

番号	学校名	路線名	対策箇所	通学路の状況、危険の内容	対策	対策年度
①	豊井小	中央線	大字東豊井	交通量が多いため横断歩道を渡る際危険である	路面表示	H27
②	豊井小	里道	大字東豊井	道幅が狭く通行が危険、空家も多く人通りもほとんどない状況であり、防犯上も危険なため、道路整備要望	街路事業により歩道整備等を実施	-
③	豊井小	中央線・大谷川通り	大字東豊井	交通量が多いため横断歩道を渡る際危険である	横断歩道のカラー化	R3
④	豊井小	中央線	大字東豊井	交通量が多いため横断歩道を渡る際危険である	横断歩道の設置	R4

通学路対策箇所図

